



设备概述



工作原理



性能特点

(一) 调控容易、适用性强

- 1、调整料层厚度、主轴转速、耙臂数量、耙叶型式和尺寸可使干燥过程达到最佳。
- 2、每层干燥盘皆可单独通入热介质或冷介质，对物料





技术参数

规格	外径 mm	高度 mm	干燥面积 m^2	功率 kW	规格	外径 mm	高度 mm	干燥面积 m^2	功率 kW
----	----------	----------	---------------	----------	----	----------	----------	---------------	----------



▶ 工程实例

百得干燥生产制造的每一环节都实现了精细化管理和精密控制，每一个工件的安装配置都做到了



 工程实例

